




중고자동차성능·상태점검기록부 ([] 자동차가격조사·산정 선택)			
제 15-00-007192호 ※자동차가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.			
자동차기본정보 (가격산정기준가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)			
1.차명	벤츠 E-클래스 W213 (세부모델:)		2.자동차등록번호
3.연식	2021	4.검사유효기간	2025-05-10 ~ 2027-05-09
5.최초등록일	2021.05.10	7.변속기종류	☒ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토 ☐ 무단변속기 ☐ 기타()
6.차대번호	W1KZF4FB0MA964044		
8.사용연료	☒ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☐ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타		
9.원동기형식	274920	10.보증유형	☐ 자기보증 ☒ 보험사보증 보험사[DB손해보험]
가격산정기준가격		만원	
자동차종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사·산정액및특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)			
11.사용이력	상태	항목/해당부품	가격조사·산정액및특기사항
주행거리및 계기상태	☒ 양호 ☐ 불량	현재주행거리(73,357km)	만원
	☐ 많음 ☐ 보통 ☒ 적음		만원
차대번호표기	☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손) ☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말		만원
배출가스	☒ 일산화탄소 ☒ 탄화수소 ☐ 매연	0.2%, 3ppm 0%	만원
튜닝	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법 ☐ 구조 ☐ 장치		만원
특별이력	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 침수 ☐ 화재	만원
용도변경	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 렌트 ☐ 영업용	만원
색상	☐ 무채색 ☐ 유채색	☐ 전체도색 ☐ 색상변경	만원
주요옵션	☐ 없음 ☐ 있음	☐ 섀시 ☐ 내비게이션 ☐ 기타	만원
리콜대상	☐ 해당없음 ☒ 해당	리콜이행 ☒ 이행 ☐ 미이행	
사고·교한·수리등이력 (가격조사·산정액및특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)			
※상태표시부호: X (교한), W (판금 또는 용접), C (부식), A (흔집), U (요철), T (손상) ※하단항목은 승용차기준이며, 기타자동차는 승용차에 준하여 표시			
   			
12.사고이력(유의사항4참조)	☒ 없음 ☐ 있음	단순수리	☒ 없음 ☐ 있음
13.교한,판금등이상부위		가격조사·산정액및특기사항	
외판부위	1랭크	☐ 1.후드 ☐ 2.프론트펜더 ☐ 3.도어 ☐ 4.트렁크크리드 ☐ 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)	만원
	2랭크	☐ 6.쿼터패널(리어펜더) ☐ 7.루프패널 ☐ 8.사이드실패널	
주요골격	A랭크	☐ 9.프론트패널 ☐ 10.크로스멤버 ☐ 11.인사이드패널 ☐ 17.트렁크플로어 ☐ 18.리어패널	만원
	B랭크	☐ 12.사이드멤버 ☐ 13.활하우스 ☐ 19.패키지트레이 ☐ 14.필러패널 (☐ A ☐ B ☐ C)	
	C랭크	☐ 15.대수패널 ☐ 16.플로어패널	

자동차세부상태 (가격조사·산정액및특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)				
14.주요장치	항목/해당부품	상태	가격조사·산정액및특기사항	
자기진단	원동기	☒ 양호 ☐ 불량	만원	
	변속기	☒ 양호 ☐ 불량		
원동기	작동상태(공회전)		☒ 양호 ☐ 불량	
	오일누유	실린더커버(로커암커버)	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		실린더헤드/개스킷	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		실린더블록/오일팬	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	오일유량	☒ 적정 ☐ 부족	만원	
	냉각수누수	실린더헤드/개스킷		☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수
		워터펌프		☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수
		라디에이터		☒ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수
		냉각수수량	☒ 적정 ☐ 부족	
	커먼레일		☐ 양호 ☐ 불량	
변속기	자동변속기 (A/T)	오일누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원
		오일유량및상태	☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
		작동상태(공회전)	☒ 양호 ☐ 불량	
	수동변속기 (M/T)	오일누유	☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
		기어변속장치	☐ 양호 ☐ 불량	
		오일유량및상태	☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
동력전달	클러치어셈블리	작동상태(공회전)	☐ 양호 ☐ 불량	
		등속조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
		추진축및베어링	☒ 양호 ☐ 불량	
	디퍼렌셜기어		☒ 양호 ☐ 불량	
	조향	동력조향작동 오일누유		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유
작동상태		스티어링펌프	☒ 양호 ☐ 불량	
		스티어링기어(MDPS포함)	☒ 양호 ☐ 불량	
		스티어링조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
		파워고압호스	☒ 양호 ☐ 불량	
		타이로드엔드 및 볼 조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
제동	브레이크마스터실린더오일누유		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	브레이크오일누유		☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	배력장치상태		☒ 양호 ☐ 불량	
전기	발전기출력		☒ 양호 ☐ 불량	
	시동모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	와이퍼모터기능		☒ 양호 ☐ 불량	
	실내송풍모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	라디에이터팬모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	윈도우모터		☒ 양호 ☐ 불량	
	충전구결연상태		☐ 양호 ☐ 불량	
고전원 전기장치	구동축전지 격리상태		☐ 양호 ☐ 불량	
	고전원전기배선상태 (접속단자, 피복, 보호기구)		☐ 양호 ☐ 불량	
연료	연료누출(LP가스포함)		☒ 없음 ☐ 있음	

